



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ
344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 50, тел: (863) 305-16-48, факс: (863) 305-16-49
Сайт: www.gpnrostov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 8 - 118/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида второй категории №223 Советского района г. Ростова-на-Дону Зеркаль Ирине Анатольевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 118 - 8 от «11» января 2013 г. главного государственного инспектора города Ростова-на-Дону по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 11 ч. 00 мин. «01» августа 2013 г. по 12 ч. 00 мин. «28» августа 2013 г. проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение: детский сад комбинированного вида 2 категории №223 Советского района г. Ростова-на-Дону, фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): Советский район, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 12/4.

проверку проводил(а):

Дорофеева Наталья Николаевна - Инспектор Советского отделения НД ОНД по г. Ростову-на-Дону ГУ МЧС России по Ростовской области старший лейтенант внутренней службы, эксперты не привлекались

совместно с: и.о. заведующей Кургановой Нелли Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты, не соблюдены требования нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.4.8, п.4.9 СП 6.13130.2013 кабельные линии и электропроводка систем обнаружения по-	ст.83 ч.10 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.09.2014	

	жара выполнены без учета сохранения работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону.			
2	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационного пути не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 частично двери лестничных клеток имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.09.2014	
3	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационного пути не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.1. СП 1.13130.2009 ширина лестничного марша (район групповых ячеек № 6, 8), предназначенного для эвакуации людей менее - 1,35 м., а именно: - 1,04 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.09.2014	
4	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из коридора общего пользования групповых ячеек № 6, 8 на лестничную клетку менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,80 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.09.2014	
5	На объекте защиты, не	ст. 51 ч.4 Федераль-	01.09.2014	

	соблюдены требования нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.1 СП 3.13130.2009 световой оповещатель "Выход" установленный над дверью выхода из коридора общего пользования район групповых ячеек № 6, 8 на лестничную клетку находится в неисправном состоянии, т.е. не включаться одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения.	ный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"		
6	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений групповой ячейки №6 в коридор общего пользования менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,80 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.09.2014	
7	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений групповой ячейки №6 на лестницу 3-го типа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,90 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.09.2014	
8	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением	01.09.2014	

	соблюдены требования нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.1 СП 3.13130.2009 световой оповещатель "Выход" установленный над дверью выхода из коридора общего пользования район групповых ячеек № 6, 8 на лестничную клетку находится в неисправном состоянии, т.е. не включаться одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения.	новый закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"		
6	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений групповой ячейки №6 в коридор общего пользования менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,80 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.09.2014	
7	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений групповой ячейки №6 на лестницу 3-го типа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,90 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.09.2014	
8	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением	01.09.2014	

	документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.5.2.16. СП 1.13130.2009 ширина лестничного марша (3-го типа), предназначенного для эвакуации людей из групповой ячейки № 6, менее 0,8 м для зданий класса Ф1.1, а именно: 0,67 м.	Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390		
9	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 высота ступени лестницы 3-го типа групповой ячейки №6 - более 22 см, а именно: - 0,24.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.09.2014	
10	На объекте защиты, не соблюдены требования нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 ограждения лестницы 3-го типа групповой ячейки № 6, используемой детьми менее 1,2 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.09.2014	
11	На объекте защиты, не соблюдены требования нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.3 СП 3.13130.2009 световой оповещатель "Выход" не установлен над эвакуационным выходом ведущего в безопасную зону из групповой ячейки № 6 на лестничную клетку 3-го типа и из раздевалки в коридор общего пользования.	ст. 51 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.09.2014	
12	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены	01.09.2014	

	требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.3. СП 1.13130.2009 перед наружной дверью эвакуационного выхода из групповой ячейки № 6 на лестницу 3-го типа горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери, а именно: 0,74 м.	постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.		
13	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений групповой ячейки №8 в коридор общего пользования менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,80 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.09.2014	
14	На объекте защиты, не соблюдены требования нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.3 СП 3.13130.2009 световой оповещатель "Выход" не установлен над эвакуационным выходом ведущего в безопасную зону из групповой ячейки № 8 в коридор общего пользования.	ст. 51 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.09.2014	
15	На объекте защиты, не соблюдены требования нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.12. СП 1.13130.2009 отсутствует второй эвакуационный выход из помещений групповой ячейки № 8, предназначенный	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.09.2014	

	для одновременного пребывания более 10 чел.			
16	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений групповой ячейки №3 в коридор общего пользования менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,80 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.09.2014	
17	На объекте защиты, не соблюдены требования нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.1 СП 3.13130.2009 световой оповещатель "Выход" установленный над дверью выхода из раздвижки групповой ячейки № 3 на центральную лестничную клетку находится в неисправном состоянии, т.е. не включаться одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения.	ст. 51 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.09.2014	
18	На объекте защиты, не соблюдены требования нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.12. СП 1.13130.2009 отсутствует второй эвакуационный выход из помещений групповой ячейки № 3, предназначенный для одновременного пребывания более 10 чел.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.09.2014	
19	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не	п.33 Правила противопожарного режима в Российской	01.09.2014	

	обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений групповой ячейки №7 на центральную лестничную клетку менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,80 м.	Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390		
20	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений групповой ячейки №7 на лестницу 3-го типа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,90 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.09.2014	
21	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.5.2.16. СП 1.13130.2009 ширина лестничного марша (3-го типа), предназначенного для эвакуации людей из групповой ячейки № 7, менее 0,8 м для зданий класса Ф1.1, а именно: 0,67 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.09.2014	
22	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 высота ступени лестницы 3-го типа	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.09.2014	

	групповой ячейки №7 - более 22 см, а именно: - 0,24.			
23	На объекте защиты, не соблюдены требования нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 ограждения лестницы 3-го типа групповой ячейки № 7, используемой детьми менее 1,2 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.09.2014	
24	На объекте защиты, не соблюдены требования нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.3 СП 3.13130.2009 световой оповещатель "Выход" не установлен над эвакуационным выходом ведущего в безопасную зону из групповой ячейки № 7 на лестничную клетку 3-го типа и из раздевалки в коридор общего пользования.	ст. 51 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.09.2014	
25	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.3. СП 1.13130.2009 перед наружной дверью эвакуационного выхода из групповой ячейки № 7 на лестницу 3-го типа горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери, а именно: 0,74 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.09.2014	
26	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации	01.09.2014	

	нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений групповой ячейки №5 на лестничную клетку менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,80 м.	от 25 апреля 2012 г. № 390		
27	На объекте защиты, не соблюдены требования нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.3 СП 3.13130.2009 световой оповещатель "Выход" не установлен над эвакуационным выходом ведущего в безопасную зону из групповой ячейки № 5 в коридор общего пользования.	ст. 51 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.09.2014	
28	На объекте защиты, не соблюдены требования нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.12. СП 1.13130.2009 отсутствует второй эвакуационный выход из помещений групповой ячейки № 5, предназначенный для одновременного пребывания более 10 чел.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.09.2014	
29	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений групповой ячейки №10 в коридор общего пользования менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,80 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.09.2014	
30	На объекте защиты, не соблюдены требования	ст. 51 ч.4 Федеральный закон от	01.09.2014	

	нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.3 СП 3.13130.2009 световой оповещатель "Выход" не установлен над эвакуационным выходом ведущего в безопасную зону из групповой ячейки № 10 в коридор общего пользования.	22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"		
31	На объекте защиты, не соблюдены требования нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.12. СП 1.13130.2009 отсутствует второй эвакуационный выход из помещений групповой ячейки № 10, предназначенный для одновременного пребывания более 10 чел.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.09.2014	
32	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений групповой ячейки №4 на лестницу 3-го типа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,90 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.09.2014	
33	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.5.2.16. СП 1.13130.2009 ширина лестничного марша (3-го типа), предназначенного для эвакуации людей из групповой ячейки № 4,	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.09.2014	

	менее 0,8 м для зданий класса Ф1.1, а именно: 0,67 м.			
34	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 высота ступени лестницы 3-го типа групповой ячейки №4 - более 22 см, а именно: - 0,24 см.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.09.2014	
35	На объекте защиты, не соблюдены требования нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 ограждения лестницы 3-го типа групповой ячейки № 4, используемой детьми менее 1,2 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.09.2014	
36	На объекте защиты, не соблюдены требования нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.3 СП 3.13130.2009 световой оповещатель "Выход" не установлен над эвакуационным выходом ведущего в безопасную зону из групповой ячейки № 4 на лестничную клетку 3-го типа и из раздевалки в коридор общего пользования.	ст. 51 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.09.2014	
37	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.3. СП 1.13130.2009 перед наружной дверью эвакуационного выхода из групповой ячейки № 4 на лест-	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.09.2014	

	ницу 3-го типа горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери, а именно: 0,74 м.			
38	На объекте защиты, не соблюдены требования нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.3 СП 3.13130.2009 световой оповещатель "Выход" не установлен над эвакуационным выходом ведущего в безопасную зону из коридора общего пользования групповых ячеек № 4, 10 на лестничную клетку.	ст. 51 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.09.2014	
39	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационного пути не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.1. СП 1.13130.2009 ширина лестничного марша (район групповых ячеек № 4, 10), предназначенного для эвакуации людей менее - 1,35 м., а именно: - 1,14 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.09.2014	
40	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из коридора общего пользования групповых ячеек № 4, 10 на лестничную клетку менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,80 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.09.2014	
41	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуацион-	п.33 Правила противопожарного режима	01.09.2014	

	ных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений групповой ячейки №11 на лестничную клетку менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,80 м.	в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390		
42	На объекте защиты, не соблюдены требования нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.3 СП 3.13130.2009 световой оповещатель "Выход" не установлен над эвакуационным выходом ведущего в безопасную зону из групповой ячейки № 11 на лестничную клетку.	ст. 51 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.09.2014	
43	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационного пути не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение в соответствии с п. 4.2.8. СП 1.13130.2009 второй эвакуационный выход из групповой ячейки №11 в детском дошкольном учреждении - отсутствует, так как не отвечает требованиям п. 4.2.4 СП 1.13130.2009, а именно: имеющийся второй эвакуационный выход расположен не рассредоточено от другого выхода. (Минимальное расстояние L, м, между наиболее удаленными один от другого определяется по формуле: из помещения - $L > 1,5 \sqrt{P/n - 1}$). В раздевалке групповой ячейки № 11 имеет-	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.09.2014	

	ся два выхода на расстоянии друг от друга 1,5 м.			
44	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.3. СП 1.13130.2009 перед наружной дверью эвакуационного выхода из групповой ячейки № 11 непосредственно наружу горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери, а именно: 1, 20 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.09.2014	
45	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений групповой ячейки №11 непосредственно наружу менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 1,0 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.09.2014	
46	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода непосредственно наружу (район выхода гр. № 4, 11, 10) менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 1,10 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.09.2014	
47	На объекте защиты, не соблюдены требования	ст. 51 ч.4 Федеральный закон от	01.09.2014	

	нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.3 СП 3.13130.2009 световой оповещатель "Выход" не установлен над эвакуационным выходом ведущего в безопасную зону непосредственно наружу (район выхода гр. № 4, 11, 10).	22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"		
48	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений групповой ячейки №1 в коридор общего пользования менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,80 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.09.2014	
49	На объекте защиты, не соблюдены требования нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.3 СП 3.13130.2009 световой оповещатель "Выход" не установлен над эвакуационным выходом ведущего в безопасную зону из групповой ячейки № 1 в коридор общего пользования 1-го этажа.	ст. 51 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.09.2014	
50	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационного пути не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение в соответствии с п. 4.2.8. СП 1.13130.2009 второй эвакуационный выход из групповой ячейки №1 в детском до-	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.09.2014	

	школьном учреждении - отсутствует, так как не отвечает требованиям п. 4.2.4 СП 1.13130.2009, а именно: имеющийся второй эвакуационный выход расположен не рассредоточено от другого выхода. (Минимальное расстояние L, м, между наиболее удаленными один от другого определяется по формуле: из помещения - $L > 1,5 \sqrt{P/n - 1}$). В раздевалке групповой ячейки № 1 имеется два выхода на расстоянии друг от друга 1,5 м.			
51	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.3. СП 1.13130.2009 перед наружной дверью эвакуационного выхода из групповой ячейки № 1 непосредственно наружу горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери, а именно: 1,10 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.09.2014	
52	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений групповой ячейки №1 непосредственно наружу менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 1 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.09.2014	
53	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены	01.09.2014	

	требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений групповой ячейки №2 в коридор общего пользования менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,80 м.	постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390		
54	На объекте защиты, не соблюдены требования нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.3 СП 3.13130.2009 световой оповещатель "Выход" не установлен над эвакуационным выходом ведущего в безопасную зону из групповой ячейки № 2 в коридор общего пользования 1-го этажа.	ст. 51 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.09.2014	
55	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационного пути не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение в соответствии с п. 4.2.8. СП 1.13130.2009 второй эвакуационный выход из групповой ячейки №2 в детском дошкольном учреждении - отсутствует, так как не отвечает требованиям п. 4.2.4 СП 1.13130.2009, а именно: имеющийся второй эвакуационный выход расположен не рассредоточено от другого выхода. (Минимальное расстояние L, м, между наиболее удаленными один от другого определяется по формуле: из помещения - $L > 1,5 \sqrt{P/n - 1}$). В раздевалке групповой ячейки № 2 имеется два выхода на расстоянии	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.09.2014	

	друг от друга 1,5 м.			
56	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.3. СП 1.13130.2009 перед наружной дверью эвакуационного выхода из групповой ячейки № 2 непосредственно наружу горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери, а именно: 1,10 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.09.2014	
57	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений групповой ячейки № 2 непосредственно наружу менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 1 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.09.2014	
58	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода непосредственно наружу (район центральной лестничной клетки) менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 1 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.09.2014	
59	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены	01.09.2014	

	требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационных выходов из актового зала менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,80 м.	постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390		
60	На объекте защиты, не соблюдены требования нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.3 СП 3.13130.2009 световые оповещатели "Выход" не установлены над эвакуационными выходами ведущие в безопасную зону из актового зала в коридоры общего пользования 1-го этажа.	ст. 51 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.09.2014	
61	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений групповой ячейки №9 в актовый зал менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,80 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.09.2014	
62	На объекте защиты, не соблюдены требования нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.3 СП 3.13130.2009 световой оповещатель "Выход" не установлен над эвакуационным выходом ведущего в безопасную зону из групповой ячейки № 9 в актовый зал.	ст. 51 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.09.2014	
63	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуацион-	п.33 Правила противопожарного режима	01.09.2014	

	ного пути не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение в соответствии с п. 4.2.8. СП 1.13130.2009 второй эвакуационный выход из групповой ячейки №9 в детском дошкольном учреждении - отсутствует, так как не отвечает требованиям п. 4.2.4 СП 1.13130.2009, а именно: имеющийся второй эвакуационный выход расположен, не рассредоточено от другого выхода. (Минимальное расстояние L, м, между наиболее удаленными один от другого определяется по формуле: из помещения - $L > 1,5 \sqrt{P / (n - 1)}$). В раздевалке групповой ячейки № 9 имеется два выхода на расстоянии друг от друга 0,5 м.	в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390		
64	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.3. СП 1.13130.2009 перед наружной дверью эвакуационного выхода из групповой ячейки № 9 непосредственно наружу горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери, а именно: 1,10 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.09.2014	
65	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.09.2014	

	помещений групповой ячейки № 9 непосредственно наружу менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 1 м.			
66	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода непосредственно наружу (район групповых ячеек № 6, 2) менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 1 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.09.2014	
67	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационных выходов из спортивного зала непосредственно наружу, а также в коридор общего пользования 1-го этажа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,80 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.09.2014	
68	На объекте защиты, не соблюдены требования нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.3 СП 3.13130.2009 световые оповещатели "Выход" не установлены над эвакуационными выходами ведущие в безопасную зону из помещений спортивного зала.	ст. 51 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.09.2014	
69	На объекте защиты, не соблюдены требования нормативных документов	ст. 51 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ	01.09.2014	

	содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.3 СП 3.13130.2009 световой оповещатель "Выход" не установлен над эвакуационным выходом, ведущим в безопасную зону из помещений прачечной. ст. 51 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	(ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"		
--	---	---	--	--

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:


(подпись)
«28» августа 2013 г.
М.Л.П.*

**Дорофеева Н.Н. - Инспектор Советского отделения
НД ОНД по г. Ростову-на-Дону ГУ МЧС России по
Ростовской области старший лейтенант внутренней
службы**

Предписание для исполнения получил:


(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» августа 2013 г.

(подпись)

Оригинал данного документа расположен в ЭКНД № 11

001970